

# 急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2017年7月度

対象地点 埼玉県戸田市美女木6丁目12-3  
 対象期間 2016年6月11日 ~ 2017年6月10日  
 撮影日時 2017年7月5日 16時20分 ~ 17時00分

天候 曇り  
 急ブレーキ発生回数 585回  
 1位:北東(536件) 2位:東(23件) 3位:南西(17件)

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しております。



Copyright 2013 ZENRIN CO., LTD. (許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向：北東、国道298号美女木八幡交差点手前



② 撮影方向：南東、国道17号線上り(側道)



③ 撮影方向：南西、国道298号線和光方面



④ 撮影方向：北西、国道17号線下り



⑤ 撮影方向：国道298号線三郷方面、側道合流点