

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2017年7月度

対象地点 埼玉県三郷市ピアシティ1丁目1-150
対象期間 2016年6月11日 ～ 2017年6月10日
撮影日時 2017年7月4日 13時40分 ～ 14時30分

天候 曇り

急ブレーキ発生回数 519回

1位:南東(506件) 2位:南(3件) 3位:北西(3件)

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しております。



Copyright 2013 ZENRIN CO., LTD. (許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向：南東、国道298号三郷IC入口(西)交差点手前



② 撮影方向：南西、左側に大手スーパー配送センターあり



③ 撮影方向：北西、国道298号線と和光市方面



④ 撮影方向：北西、国道17号線下り



⑤ 撮影方向：国道298号線三郷IC方面、側道合流点