

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2017年7月度

対象地点 埼玉県入間市上小谷田2丁目6-33

天候 晴れ

対象期間 2016年6月11日 ~ 2017年6月10日

急ブレーキ発生回数 506回

撮影日時 2017年7月7日 11時20分 ~ 11時40分

1位:北(351件) 2位:北西(141件) 3位:南東(1件)

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しております。



Copyright 2013 ZENRIN CO., LTD. (許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向：北方向、国道299号線入間市上小谷田2丁目付近、緩い上り坂



② 撮影方向：東方向、道幅が狭い



③ 撮影方向：南方向、緩やかな上りで右折レーンあり



④ 撮影方向：西方向、信号手前が右カーブ



⑤ 撮影方向：北方向、国道東側側道