急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2017年7月度

対象地点　埼玉県狭山市上奥富1172

対象期間　2016年6月11日　～　2017年6月10日

撮影日時　2017年7月7日　　12時10分 ～ 12時40分

天候　　晴れ

急ブレーキ発生回数　479回

1位：北東(424件)　2位：東(32件)　　3位：南西(16件)

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しております。

Copyright2013 ZENRIN CO., LTD. (許諾番号:Z13LD第748号)

詳 細 地 図

① 撮影方向：北東方向、国道16号上奥富交差点付近

② 撮影方向：南方向、交差点右側にSC駐車場出入口

③ 撮影方向：南西方向、右折専用レーンあり

④ 撮影方向：北方向、一方通行出口、左側飲食店

⑤ 撮影方向：北東方向、信号手前、緊急車両出入口・SC駐車場出口

Copyright 2016 Fujitsu Traffic & Road Data Service Limited