

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2017年7月度

対象地点 埼玉県川越市仙波町4丁目25-90
対象期間 2016年6月11日 ～ 2017年6月10日
撮影日時 2017年7月7日 13時45分 ～ 14時15分

天候 晴れ

急ブレーキ発生回数 442回

1位:北東(420件) 2位:北(12件) 3位:南西(4件)

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しております。



Copyright 2013 ZENRIN CO., LTD. (許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向：北東方向、国道16号線仙波町交差点、右折レーン狭い



② 撮影方向：南東方向、左カーブの先に交差点



③ 撮影方向：南西方向、信号先左側にGS



④ 撮影方向：北西方向、交差点手前カーブに停止線



⑤ 撮影方向：北東方向、交差点手前の下り坂