

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2018年1月度

対象地点 埼玉県入間市宮寺2304-14

対象期間 2017年6月11日 ～ 2017年12月10日

撮影日時 2018年1月24日 13時00分 ～ 13時30分

天候 晴れ

急ブレーキ発生回数 304回

1位:南西(178件) 2位:北東(109件) 3位:北(5件)

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しております。



Copyright 2013 ZENRIN CO., LTD. (許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向：南西、国道16号線二本木（北）交差点付近



② 撮影方向：北西、二本木（北）交差点付近、左側にトラック用品店あり



③ 撮影方向：北東、国道16号線二本木（北）交差点付近



④ 撮影方向：東、国道16号線側道



⑤ 撮影方向：南西、国道16号線宮寺交差点付近