

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2018年1月度

対象地点 埼玉県三郷市高州2丁目344-12

対象期間 2017年6月11日 ~ 2017年12月10日

撮影日時 2018年1月19日 13時00分 ~ 13時30分

天候 曇り

急ブレーキ発生回数 262回

1位:南(198件) 2位:南東(54件) 3位:北西(4件)

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しております。



詳細地図



① 撮影方向：南、国道298号線みさと公園入口交差点付近、三郷IC方向



② 撮影方向：東、みさと公園入口交差点国道298号線方向



③ 撮影方向：北、国道298号線みさと公園入口交差点付近



④ 撮影方向：西、みさと公園入口交差点国道298号線方向



⑤ 撮影方向：北、国道298号線みさと公園交差点手前、側道の入口・出口あり