

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2018年1月度

対象地点 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東2-6

対象期間 2017年6月11日 ~ 2017年12月10日

撮影日時 2018年1月24日 15時00分 ~ 15時39分

天候 晴れ

急ブレーキ発生回数 248回

1位:北(165件) 2位:北東(77件) 3位:南西(1件)

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しております。



Copyright 2013 ZENRIN CO., LTD. (許諾番号: Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向: 北東、国道254号線三芳町竹間沢東地内交差点、志木ニュータウン方向



② 撮影方向: 南東、三芳町竹間沢東地内、国道254号線との交差点

③ 撮影方向: 南西、国道254号線竹間沢東地内交差点、英IC方向



④ 撮影方向: 北西、三芳町竹間沢東地内、国道254号線との交差点

⑤ 撮影方向: 北東、国道254号線西武台高校交差点先、志木ニュータウン方向