

# 急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2019年7月度

対象地点 埼玉県戸田市早瀬1丁目15-17(国道17号)

対象期間 2018年6月11日 ~ 2019年6月10日

撮影日時 2019年8月8日 11時30分 ~ 13時20分

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。

天候 晴

急ブレーキ発生回数 750回

1位:南(東京方面716件) 2位:南東(戸田公園方面20件)

3位:北(さいたま市方面14件)



Copyright2013 ZENRIN CO.LTD.(許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向:南  
右折レーン高速入口直進レーンあり、中央分離に首都高速の高架あり



② 撮影方向:南  
右折レーン高速入口直進レーンあり、中央分離に首都高速の高架あり



③ 撮影方向:北西  
片側1車線 右折レーンあり、交差点中央に首都高速の高架あり



④ 撮影方向:北  
片側3車線 中央分離あり、右折専用レーンあり



⑤ 撮影方向:南東  
片側1車線 交差点中央に首都高速の高架あり