

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2019年7月度

対象地点 埼玉県入間市宮寺2984(国道16号)
 対象期間 2018年6月11日 ~ 2019年6月10日
 撮影日時 2019年8月8日 11時00分 ~ 12時00分


※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。

天候 晴
 急ブレーキ発生回数 586回
 1位:北東(狭山市方面574件) 2位:東(9件)
 3位:北(狭山市方面3件)



Copyright2013 ZENRIN CO.LTD.(許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向：北東
 片側2車線 北東側に交差点右折レーンあり



② 撮影方向：南
 片側1車線 交差点付近左折専用レーンあり



③ 撮影方向：国道から南西 片側2車線 右折禁止



④ 撮影方向：主要地方道から南西
 片側1車線 交差点付近上り坂 右折禁止



⑤ 撮影方向：北
 片側1車線 交差点付近左折専用レーンあり 右折レーンあり