

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2019年7月度

対象地点 埼玉県北葛飾郡松伏町金杉445-7(主要地方道19号)

対象期間 2018年6月11日 ~ 2019年6月10日

撮影日時 2019年8月7日 11時10分 ~ 11時45分

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。

天候 晴

急ブレーキ発生回数 442回

1位:南西(越谷市方面165件) 2位:北西(春日部市方面139件)

3位:南東(吉川市・三郷市方面138件)



詳細地図



① 撮影方向：南西 片側1車線 野田橋橋上



② 撮影方向：南西
南西側交差点 野田橋橋上 右折レーンあり



③ 撮影方向：北西
片側1車線 北西側交差点右折レーンあり



④ 撮影方向：北東
片側1車線 北東側交差点右折レーンあり



⑤ 撮影方向：南東 片側1車線