

# 急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2020年1月度

対象地点 埼玉県幸手市中野793(県道383号)  
対象期間 2019年6月11日 ~ 2019年12月10日  
撮影日時 2020年2月4日 13時00分 ~ 13時15分  
※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。

天候 曇り  
急ブレーキ発生回数 242回  
1位:北西(幸手市街方面:143件) 2位:南(53件)  
3位:南東(杉戸町方面:46件)



Copyright2013 ZENRIN CO.LTD.(許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向:北西 片側1車線 急カーブ手前



② 撮影方向:北西  
片側1車線 カーブのペイントあり



③ 撮影方向:南東  
片側1車線 カーブのペイント手前



④ 撮影方向:南 県道片側1車線



⑤ 撮影方向:北 標識及び停止線なし