

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2020年1月度

対象地点 埼玉県さいたま市見沼区深作3丁目12-11(国道16号)
 対象期間 2019年6月11日 ~ 2019年12月10日
 撮影日時 2020年2月13日 9時55分 ~ 10時:45分

天候 晴
 急ブレーキ発生回数 288回
 1位:南東(春日部方面:269件) 2位:東(11件)
 3位:北西(川越方面:8件)

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。



Copyright2013 ZENRIN CO.LTD.(許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向:南東片側2車線 中央分離帯あり



② 撮影方向:南東 片側2車線 右折レーンあり



③ 撮影方向:北西 片側2車線 右折レーンあり



④ 撮影方向:南西 片側1車線



⑤ 撮影方向:北東 片側1車線