

# 急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2020年1月度

対象地点 埼玉県越谷市下間久里808-5(国道4号)

対象期間 2019年6月11日 ~ 2019年12月10日

撮影日時 2020年2月13日 9時55分 ~ 10時45分

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。

天候 晴


急ブレーキ発生回数 255回

1位:北(せんげん台駅方面:185件) 2位:北東(宇都宮方面:36件) 3位:南(草加市方面:34件)



Copyright2013 ZENRIN CO.LTD.(許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向:北東 片側2車線 中央分離帯あり



② 撮影方向:北東 片側2車線 右左折レーンあり



③ 撮影方向:南西 片側2車線 右左折レーンあり



④ 撮影方向:南東  
中央分離帯あり 右左折レーンあり



⑤ 撮影方向:北東 片側1車線 右折レーンあり