

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2020年1月度

対象地点 埼玉県大里郡寄居町用土1575-2(県道175号)

対象期間 2019年6月11日 ~ 2019年12月10日


撮影日時 2020年2月13日 10時30分 ~ 10時45分

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。

天候 晴

急ブレーキ発生回数 216回

1位:北西(本庄市方面:96件) 2位:南西(77件) 3位:南(43件)



Copyright2013 ZENRIN CO.LTD.(許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向:北西 片側1車線




② 撮影方向:北西
北西側に交差点右折レーンあり



③ 撮影方向:南西
片側1車線 南西側に交差点あり



④ 撮影方向:南東
南東側に交差点右折レーンあり



⑤ 撮影方向:北 北側に交差点あり