

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2021年7月度

対象地点 埼玉県川越市南大塚(大字)1865-1(国道16号)

対象期間 2020年6月11日 ~ 2021年6月10日

撮影日時 2021年8月23日 8時50分 ~ 9時30分

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。



© 2021 ZENRIN CO.LTD. (許諾番号:Z13LD第748号)


詳細地図

天候 曇

急ブレーキ発生回数813回

1位:北東(さいたま方面:656件) 2位:南西(所沢方面:103件)

3位:東(20件)



① 撮影方向:北東 片側2車線



② 撮影方向:北東 片側2車線 右折レーンあり



③ 撮影方向:南西 片側2車線



④ 撮影方向:北西 片側1車線



⑤ 撮影方向:南東 片側1車線