

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2021年7月度

対象地点 埼玉県さいたま市緑区大門1751-3(国道122号)

天候 晴

急ブレーキ発生回数594回

対象期間 2020年6月11日 ~ 2021年6月10日

1位:北西(岩槻方面:418件) 2位:北(67件)

撮影日時 2021年8月16日 8時0分 ~ 8時35分

3位:北東(59件)

※道路には住所が存在しないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。



© 2021 ZENRIN CO.LTD. (許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向:北西 片側2車線



② 撮影方向:北西 片側2車線 右折レーンあり



③ 撮影方向:南東 片側2車線 右折レーンあり



④ 撮影方向:南西 片側1車線



⑤ 撮影方向:北東 片側1車線、右折・左折レーンあり