

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2021年7月度

対象地点 埼玉県幸手市惣新田1046-1

対象期間 2020年6月11日 ~ 2021年6月10日

撮影日時 2021年8月17日 10時45分 ~ 11時25分


※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。

天候 晴

急ブレーキ発生回数547回

1位:北西(小山方面:241件) 2位:北(176件)

3位:西(51件)



© 2021 ZENRIN CO.LTD. (許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向:北西 片側2車線



② 撮影方向:北西 片側2車線 右折レーンあり



③ 撮影方向:南東 片側2車線 右折レーンあり



④ 撮影方向:西 片側1車線 右折レーンあり



⑤ 撮影方向:東 片側1車線 右折レーンあり