

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2022年2月度

対象地点 埼玉県春日部市下柳331(国道16号)

対象期間 2021年6月10日～2021年12月10日

撮影日時 2022年1月14日 9:30～10:00


※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。

天候 晴

急ブレーキ発生回数 339回

1位:東(国道16号柏方面)199回 2位:北(国道4号古河方面)83回

3位:西(国道16号岩槻方面) 41回



Copyright2013 ZENRIN CO.LTD.(許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 東方面 片側二車線 右折レーンあり



② 東方面 片側二車線 右折レーンあり



③ 北方面 片側一車線 右折レーン二車線あり



④ 西方面 片側二車線 右折レーンあり



⑤ 南方面 片側一車線