

# 急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2022年2月度

対象地点 埼玉県川越市仙波町4丁目25-51(国道16号) 天候 晴 急ブレーキ発生回数 330回


対象期間 2021年6月10日～2021年12月10日

1位:北東(さいたま市方面:302回) 2位:北(7回)

撮影日時 2022年1月31日 10:00～10:30

3位:南西(所沢方面:6回)

※道路には住所が存在しないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。



Copyright2013 ZENRIN CO.LTD.(許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向:北東 片側2車線



② 撮影方向:北東 片側2車線 右折レーンあり



③ 撮影方向:南西 片側2車線



④ 撮影方向:西



⑤ 撮影方向:東



⑥ 撮影方向:東 徒歩道 階段



⑦ 撮影方向:西