

急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2022年2月度

対象地点 埼玉県熊谷市上之4057-1(国道17号)

対象期間 2021年6月10日～2021年12月10日

撮影日時 2022年1月17日 8:00～9:00


※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。

天候 晴

急ブレーキ発生回数 276回

1位:南東(国道17号行田方面)200回 2位:北西(国道17号深谷方面)43回

3位:西(熊谷市内方面)16回



Copyright2013 ZENRIN CO.LTD.(許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 南東方面 片側三車線 右折・左折レーンあり



② 南東方面 片側三車線 右折・左折レーンあり



③ 北西方面 片側三車線 右折・左折レーンあり



④ 西方面 片側一車線 右折レーン二車線あり



⑤ 東方面 片側一車線 右折レーンあり