


ヒヤリハット多発地点現地写真

対象地点 埼玉県日高市横手 2 丁目 6 - 1 3
 対象期間 2022/10/1 ~ 2023/4/30
 撮影日時 2023/7/31

天候 晴れ
 ヒヤリハット： 一旦停止
 一旦停止回数： 4328 回

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。



④ 詳細地図



① 東方向



② 西方向