


ヒヤリハット多発地点現地写真

対象地点 埼玉県熊谷市上之4090
 交差点名 上之(南)
 対象期間 2022/10/1 ~ 2023/4/30
 撮影日時 2023/7/31

天候 晴れ
 ヒヤリハット： 急減速
 急減速回数： 2662回

※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。



③ 詳細地図



① 東方向 片側1車線 右折レーンあり



② 北方向 片側2車線 右折レーンあり



③



④