

ヒヤリハット多発地点現地写真

対象地点 埼玉県越谷市南越谷2丁目13
対象期間 2023/10/1 ~ 2024/4/30
撮影日時 2024/7/18

天候 晴れ
ヒヤリハット: 急旋回
一旦停止回数: 31918回

※道路には住所が存在していないため、ヒヤリハット地点付近の住所を表示しています。



① 詳細地図



① 西方向



② 北方向