


ヒヤリハット多発地点現地写真

対象地点 埼玉県熊谷市上之4090
交差点名 上之(南)
対象期間 2023/10/1 ~ 2024/4/30
撮影日時 2023/7/31

天候 晴れ
ヒヤリハット: 急減速
急減速回数: 2355回

※道路には住所が存在しないため、ヒヤリハット地点付近の住所を表示しています。



① 詳細地図



① 東方向 片側1車線 右折レーンあり



② 北方向 片側2車線 右折レーンあり



③



④