

ヒヤリハット多発地点現地写真

対象地点 埼玉県川口市北原台3丁目9-33
対象期間 2022/10/1 ~ 2023/4/30
撮影日時 2023/7/31

天候 晴れ
ヒヤリハット： 一旦停止
一旦停止回数： 4353回

※道路には住所が存在しないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。



詳細地図



東方向



西方向