

ヒヤリハット多発地点現地写真

対象地点 埼玉県幸手市神扇 1 2 8 9 - 2
対象期間 2023/10/1 ~ 2024/4/30
撮影日時 2023/7/25

天候 晴れ
ヒヤリハット： 一旦停止
一旦停止回数： 2714 回

※道路には住所が存在していないため、ヒヤリハット地点付近の住所を表示しています。



詳細地図



①

東方向



②

南方向